

### 対策内容

東保育園に通う園児の散歩コースにおける交通安全対策

### 具体策

外側線の引き直し

### 整備効果

外側線を引き直すことにより歩車の分離がなされるとともに、車道が視覚的に狭く見え、車両の減速を促すことで園児が安心して通行できるようになった。

### 合同点検実施内容

実施日：令和元年8月19日

参加者：御殿場市立東保育園、地元区長、御殿場市保育幼稚園課、御殿場警察署、御殿場市くらしの安全課、御殿場市管理維持課

### 位置図



外側線の引き直しにより、歩行者の安全性が向上しました。

