

施設点検
平成29年度 新処分場

点検項目	点検日	異常有無	備考
遮水工	4月25日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	5月23日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	6月27日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	7月25日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	8月29日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	9月26日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	10月31日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	11月28日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	12月26日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	1月30日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	2月27日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	3月27日	無	
調整池		無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	

※ 備考につきましては、必要な措置を講じた年月日とその内容

施設点検
平成29年度 新大野処分場1～4・5期

点検項目	点検日	異常有無	備考
雨水側溝	4月25日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	5月23日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	6月27日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	7月25日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	8月29日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	9月26日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	10月31日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	11月28日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	12月26日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	1月30日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	2月27日	無	
浸出液設備		無	
雨水側溝	3月27日	無	
浸出液設備		無	

※ 備考につきましては、必要な措置を講じた年月日とその内容