

水質検査結果一覧表

施設名： 工水配水池

採水場所:

| 項目 | 単位 | 基準値 | 4月8日 | 5月13日 | 6月10日 | 7月8日 | 8月18日 | 9月9日 | 10月7日 | | | | | 測定回数 | 不適回数 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 最大値検出日 |
|--|------------------------|-----|---------|---------|------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--|------|------|--------|--------|---------|--------|
| 水温 | ℃ | - | 12.6 | 13.4 | 13.0 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | | | | | 7 | *** | 13.3 | 13.8 | 12.6 | 8/18 |
| 気温 | ℃ | - | 15.8 | 22.0 | 19.8 | 29.0 | 28.2 | 28.2 | 23.8 | | | | | 7 | *** | 23.8 | 29 | 15.8 | 7/8 |
| pH | - | - | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | | | | | 7 | *** | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 4/8 |
| 塩化物イオン | mg/l | - | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | | | | | 7 | *** | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 8/18 |
| 蒸発残留物 | mg/l | - | 100 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | | | | | 7 | *** | 106.7 | 110 | 100 | 5/13 |
| 全硬度 | mg/l | - | 44 | 43 | 38 | 38 | 49 | 45 | 46 | | | | | 7 | *** | 43.3 | 49 | 38 | 8/18 |
| 鉄(Fe) | mg/l | - | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.04 | 0.03 未満 | | | | | 7 | *** | 0.031 | 0.04 | 0.03 未満 | 9/9 |
| 酸消費量(pH4.8) | mgCaCO ₃ /l | - | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 | 52 | 51 | | | | | 7 | *** | 51.9 | 54 | 51 | 8/18 |
| *濁度 | 度 | - | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | | | | | 7 | *** | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | #N/A |
| *トルブレン度(ナトリウムクロライド(NaCl)及びメチルブルーで滴定)(PFOA) | mg/l | - | | | 0.000005未満 | | | | | | | | | 1 | *** | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | #N/A |

※ 最大値検出日は初回検出日のみ記載

施設名： 工水配水池

採水場所： 第1水源

[illegible]

施設名： 工水配水池

採水場所： 第2水源

[illegible]

施設名： 工水配水池

採水場所： 第3水源

[illegible]